

### Инструкция по прошивки ресиверов Openbox f300-x800-810-820



Для прошивки ресиверов **Openbox** f300-8xx вам понадобится – программа для заливки **софта**

“openbox update” скачать можно ниже. Также вам понадобится сам софт скачать можно ниже, нуль модемный кабель – если нету кабеля его можно сделать самому,

берем “сm1” разёмы (так называемые папы) паяем 5 ножка на 5 это минус, 2 ножу на 3, 3 ножку на 2, делаем кабы крест на крест. Один конец нуль-модемного кабеля подключаем к компьютеру , другой к ресиверу только предварительно выключаем **ресивер**

из сети 220в, это делается для безопасности, чтоб статикой не убить микросхемку в ресивере, Запускаем программу “openbox update” мышкой кликаем “serial port” выбираем нужный порт (по умолчанию стоит com1) затем клкаем “file” потом “open” выбираем нужный софт (который вы предварительно скачали) кликаем открыть, затем кликаем “update”, если все сделано правильно то должна появиться надпись “connecting”. Включаем

[ресивер](#)

в сеть 220в, должны увидеть надпись “ok connection- downloading” и снизу проценты загрузки, все процесс пошел, затем появиться надпись “wait please! Don’t power off”, что означает не выключайте ресивер идет сохранение флеш памяти. Ждем до появления надписи “completed to update stb” жмем “ok” прошивка прошивка завершена. Выключаем ресивер из сети, и снова включаем, сбрасываем

**ресивер**

на заводские настройки, (на пульте жмем меню, выбираем вкладку instollation- установка заходим в нее, опускаемся на initialize stb- сброс настроек) универсальный пин код “9200”. Многие софты имеют дополнительное меню, чтоб воспользоваться этой опцией – нажмите меню и наберите цифрами “1117” это меню называется эмулятор. Тут вы можете редактировать ключи прямо с пульта. Выше приведенная информация служит только в ознакомительных целях.

Программа для прошивки



Прошивка openbox F-300, v 5.33



Переделка openbox F-300 на openbox X-800



Прошивка для ресивера openbox X-800 v 5.49




Прошивка для ресивера openbox X-810



Прошивка для ресивера X-820 v 5.49



Скачать схемы для ресиверов orenbox



{comments on}